

„AUTOCOBESTPRODUCT DOO“, Mladenovac
Савића Млин 6
Младеновац

Предмет: Преглед и провера опреме за рад у погледу примењених мера за безбедност и здравље на раду.

На основу Вашег захтева извршен је предметни преглед и провера, те вам се доставља следећи:

СТРУЧНИ НАЛАЗ

број 2313020000929-1
од 30.11.2023.год.

Место вршења прегледа и провере: **Термоелектрана “Никола Тесла” А, Обреновац**

Датум прегледа и провере: **29.11.2023. године од 10.30 до 11,50 сати**

ПРОПИСИ КОРИШЋЕНИ ПРИ ПРЕГЛЕДУ И ПРОВЕРИ

1. Закон о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС" бр. 35/23);
2. Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине ("Службени гласник РС" бр.15/23);
3. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад ("Службени гласник РС" бр. 23/09, 123/12, 102/15, 101/18 и 130/21);
4. Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима ("Службени гласник РС" бр. 21/89);
5. Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Службени лист СФРЈ" бр. 53/88 и 54/88 и "Службени лист СРЈ" бр. 28/95);
6. Српски стандарди: група SRPS HD 60364 и SRPS EN 60529

Напомена:опрема је мобилна

1. УТОВАРИВАЧ

Локација: Термоелектрана "Никола Тесла" А, Обреновац



Сл. 1. Утоваривач у време прегледа и провере

Општи и технички подаци:

- произвођач: „CATERPILLAR“
- модел: 980 G
- идентификациони број: 9СМ01623
- погонска снага: 224 Kw
- сопствена маса: 29800 kg

Наведени подаци су узети са фабричке таблице постављене на утоваривачу. Погон утоваривача се врши СУС мотором који користи дизел гориво.

Намена: Утоваривач се користи за утовар растреситог материјала.

ПРЕГЛЕД И ПРОВЕРА

Прегледом и провером утоваривача утврђено је следеће:

- за утоваривач је достављено упутство за употребу и безбедан рад;
- на носећој конструкцији нису уочена оштећења и деформације;
- погон за кретање и преносници снаге су механички заштићени;
- онемогућено је неовлашћено коришћење машине (кључ са бравом за закључавање);
- радне команде су одговарајуће обележене и исправно су функционисале у време прегледа;
- управљачки елементи за руковање теретом (ручице, тастери) се након престанка деловања силе враћају у неутралан положај;
- седиште руковаоца је снабдевано одговарајућим сигурносним појасом;
- возач има јасан преглед радне зоне из кабине приликом кретања – утовара;
- прилаз кабинџи је одговарајући и без видљивих деформација;
- на пнеуматџима тачкова за вожњу нема трагова оштећења који могу да утичу на сигурну вожњу;
- утоварна лопата је без видљивих недостатака, напрслина и деформација;
- радне и паркирне кочнице су одговарајуће и заустављају кретање на безбедан начин;
- на хидрауличној инсталацији нису уочена механичка оштећења и пропуштање уља;
- елементи који утичу на стабилност машине су одговарајући;
- светлосна сигнализација је била у исправном стању у време прегледа и провере;
- звучна сигнализација је била у исправном стању у време прегледа и провере;
- на утоваривачу су постављени одговарајући симболи упозорења;

Провером - контрола рада машине

У време провере извршена је контрола рада утоваривача сходној својој намени. Том приликом је утврђено следеће:


- уређаји за управљање безбедно функционишу;
- сви елементи хидрауличне инсталације су исправно функционисали;
- уређаји за дизање, спуштање, нагињање и друга кретања терета безбедно дижу, спуштају и држе терет у разним положајима;
- радне и паркирна кочница безбедно заустављају кретање виљушкара;
- на носећој конструкцији нису уочене трајне деформације и оштећења.

ЗАКЉУЧАК


**НА УТОВАРИВАЧУ „CATERPILLAR“,идентификациони број: CM019623, СУ
ПРИМЕЊЕНЕ ПРОПИСАНЕ МЕРЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И
ИСТИ ЈЕ БЕЗБЕДАН ЗА УПОТРЕБУ – КОРИШЋЕЊЕ.**

Преглед, проверу и израду стручног налаза извршили су:

1. Горан Цакић, дипл.маш.инж.
2. Душан Прица, дипл.инж.електр.
3. Душко Бранковић, дипл.маш.инж.
4. Слободан Стајић, дипл.инж.звр.
5. Маријана Степић, дипл.технолог.
6. Милан Гргић, дипл. маш. инж.

Одговорно лице

Душко Бранковић, дипл.маш.инж.



Директор

Милан Гргић, дипл.маш.инж.

Стручни налаз се може репродуковати и умножавати само у целости



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

На основу Решења министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, издаје се

ЛИЦЕНЦА

за обављање послова прегледа и провере опреме за рад

**ЗАШТИТА НА РАДУ И ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БЕОГРАД ДОО БЕОГРАД**
(Правног лица или предузетника)

Београд, Звездара Дескашева 7
(Седиште и адреса)

164-02-00132/2021-01
(Број Решења)

12. април 2021. године
(Рок важења)

М.П.

Министар

проф. др Дарија Кисић Тепанчевић

У Београду 12. априла 2021. године
(датум)



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

На основу Решења министра рада и социјалне политике, издаје се

ЛИЦЕНЦА

за обављање послова прегледа и испитивања опреме за рад

Душко Бранковић
(Уче и презиме одговорног лица)

2611974710052
(ЈМБГ)

Београд, Мике Аласа 34
(Адреса)

164-02-00214/2008-01
(Број Решења)

М.П.

Министар

У Београду 17.02.2009. год
(датум)